


Provincia di Bergamo
Comune di Lovere

P.G.T.



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

Piano dei Servizi

Schede dei servizi esistenti
VARIANTE n° 2

TAV

B.1.1

Il Sindaco

Giovanni Guizzetti

L'assessore all'urbanistica

Roberto Zanella

STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO

**Leonardo Benevolo
Alessandro Benevolo
Luigi Benevolo**

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA
dott. Ing. Luigi Benevolo
n.° 2444**




COLLABORATORI

**Francesca Traversi
Francesca Castagnari
Luca Gregorelli**


Uffici comunali: Franco Bonfadini

ISTRUZIONE	ATTREZZATURE	VERDE	PARCHEGGI	PROGETTO		
	GENERALI					
SC_01	SC_169	SC_11	SC_54	SC_100	SC_152	SC_177
SC_02	SC_05	SC_12	SC_55	SC_101	SC_153	SC_179
SC_03	SC_06	SC_13	SC_56	SC_103	SC_154	SC_180
SC_04	SC_07	SC_14	SC_57	SC_104	SC_155	SC_181
SC_176	SC_08	SC_15	SC_58	SC_105	SC_172	SC_182
SS_01	SC_09	SC_16	SC_59	SC_106	SC_69	SC_183
SS_03	SC_10	SC_17	SC_60	SC_107	SC_70	SC_184
SS_04	SC_144	SC_18	SC_61	SC_108	SC_71	SC_185
	SC_37	SC_20	SC_62	SC_109	SC_72	SC_186
	SC_156	SC_21	SC_63	SC_110	SC_73	SC_187
	SC_157	SC_22	SC_64	SC_111	SC_74	SC_188
	SC_158	SC_23	SC_65	SC_112	SC_75	SC_189
	SC_159	SC_24	SC_66	SC_113	SC_76	SC_190
	SC_160	SC_25	SC_67	SC_114	SC_77	SC_191
	SC_161	SC_26	SC_68	SC_116	SC_78	SC_194
	SC_162	SC_27	SS_17	SC_117	SC_79	SC_195
	SC_163	SC_28	SS_18	SC_118	SC_80	SC_197
	SC_164	SC_29	SS_19	SC_119	SC_81	SC_199
	SC_165	SC_30	SS_20	SC_120	SC_82	SC_200
	SC_166	SC_31	SS_21	SC_121	SC_83	SC_201
	SC_167	SC_32	SS_22	SC_122	SC_84	SC_202
	SC_168	SC_33	SS_23	SC_123	SC_85	SC_203
	SC_170	SC_34	SS_24	SC_124	SC_86	SC_204
	SS_05	SC_35	SS_25	SC_125	SC_87	SS_32
	SS_06	SC_36	SS_26	SC_126	SC_88	
	SS_07	SC_129	SS_27	SC_127	SC_89	
	SS_08	SC_19	SS_31	SC_128	SC_90	
	SS_09	SC_38		SC_130	SC_91	
	SS_10	SC_39		SC_131	SC_92	
	SS_02	SC_40		SC_132	SC_93	
	SS_11	SC_41		SC_133	SC_94	
	SS_12	SC_42		SC_134	SC_95	
	SS_13	SC_43		SC_135	SC_96	
	SS_14	SC_44		SC_136	SC_98	
	SS_15	SC_45		SC_137	SC_99	
	SS_16	SC_46		SC_138		
	SS_35	SC_97		SC_139		
	SS_36	SC_102		SC_140		
	SS_28	SC_115		SC_141		
	SS_29	SC_173		SC_142		
	SS_30	SC_175		SC_143		
		SC_47		SC_145		
		SC_48		SC_146		
		SC_49		SC_147		
		SC_50		SC_148		
		SC_51		SC_149		
		SC_52		SC_150		
		SC_53		SC_151		


Identificativo	Sc_01
Categoria	Bs1
Tipologia servizio	Istr. Materna
 	

Identificazione		
Denominazione	Scuola dell'infanzia paritaria bonomelli (con asilo nido)	
Indirizzo	Via castelli	
Dati		
Superficie lotto	3067	
Slp del servizio	2373	
Gestione		
Proprietà	Religiosa	
Gestore	Religiosa	
Utenza		
Caratteristiche utenti	Bambini della scuola materna	
Provenienza e composizione	Bambini del comune di Lovere e dei comuni limitrofi Provenienza 55 comune - 68%; 26 fuori comune - 32% Iscritti stabili negli ultimi tre anni (in crescita rispetto al vecchio triennio)	
N° alunni 2010/2011	81	
N° classi 2010/2011	5	
Accessibilità		
Presenza di parcheggi	Nelle vicinanze	
N° posti auto stimato	20	
Fruibilità		
Carenze	Spazi	X
	Servizi	
	Manutenzione	X
	Accessibilità	
	Tempi di fruizione	
Segnalata la necessita' di piccoli ampliamenti ed opere di piccola manutenzione		
Spazi speciali	Campi sportivi	
	Palestra	X
	Mensa	X
Con asilo nido Iscritti anno 2010 - 2011 n°21 Iscritti anno 2011 - 2012 n°15		

	Cucina		
	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		Trasporto garantito dal comune
	Doposcuola		
	Scuolabus	X	
Giudizio qualitativo	Buona qualità del servizio e delle strutture		


Identificativo		Sc_02	
Categoria		Bs1	
Tipologia servizio		Istr. Materna	
			
Identificazione			
Denominazione		Scuola dell'infanzia statale di Lovere (con asilo nido)	
Indirizzo		Via san maurizio	
Dati			
Superficie lotto		2478	
Slp del servizio		1196	
Gestione			
Proprietà		Pubblica	
Gestore		Pubblica	
Utenza			
Caratteristiche utenti		Bambini delle scuole elementari	
Provenienza e composizione		Comune di Lovere e alcuni paesi limitrofi Provenienza 43 comune - 8,2%; 9 fuori comune - 17,3% Iscritti in decrescita negli ultimi 3 anni (in decrescita rispetto all'ultimo triennio)	
N° alunni 2010/2011		52	
N° classi 2010/2011		2	
Accessibilità			
Presenza di parcheggi		Di uso esclusivo	
N° posti auto stimato		25	
Fruibilità			
Carenze	Spazi		
	Servizi		
	Manutenzione		
	Accessibilità		
	Tempi di fruizione		
Spazi speciali	Campi sportivi		Presente un ambulatorio e un giardino per il gioco all'aperto (asilo nido per 22 bambini). Segnalata la necessità di altri due laboratori anche con una riorganizzazione dell'esistente.
	Palestra	X	
	Mensa	X	
	Cucina	X	

	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		
	Doposcuola		
	Scuolabus	X	
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio e degli spazi		


Identificativo	Sc_03
Categoria	Bs1
Tipologia servizio	Istr. Elementare
	

Identificazione			
Denominazione	Scuola primaria statale "falcone e borsellino"		
Indirizzo	Via dionigi castelli, 2		
Dati			
Superficie lotto	5394		
Slp del servizio	5893		
Gestione			
Proprietà	Pubblica		
Gestore	Pubblica		
Utenza			
Caratteristiche utenti	Bambini della scuola elementare		
Provenienza e composizione	Principalmente dal comune di Lovere ma anche dai comuni limitrofi. Provenienza 106 comune - 56%; 83 fuori comune - 44% Iscritti stabili negli ultimi tre anni (in crescita rispetto al vecchio triennio)		
N° alunni 2010/2011	189		
N° classi 2010/2011	10		
Accessibilità			
Presenza di parcheggi	Nelle vicinanze		
N° posti auto stimato	50		
Fruibilità			
Carenze	Spazi	Piano diritto allo studio: previste opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria, opere miglioramento impatto ambientale e sicurezza degli alunni - importo 370.000 (70.000 a bilancio)	
	Servizi		
	Manutenzione		
	Accessibilità		
	Tempi di fruizione		
Spazi speciali	Campi sportivi	Presenti 3 aule speciali e laboratori utilizzati con multifunzione. L'aula magna esistente non è utilizzata dalla scuola.	
	Palestra		X
	Mensa		X

	Cucina		Sarebbero necessari altri due laboratori ricavabili anche con una riorganizzazione dell'esistente
	Laboratori	X	
	Alloggi	X	
Servizi aggiuntivi	Prescuola	X	
	Doposcuola	X	
	Scuolabus	X	
Giudizio qualitativo	Media qualità del complesso scolastico		


Identificativo		Sc_04
Categoria		Bs1
Tipologia servizio		Istr. Media
		
Identificazione		
Denominazione		Scuola secondaria di primo grado statale Giovanni XXIII
Indirizzo		Via achille grandi
Dati		
Superficie lotto		1811
Slp del servizio		2048
Gestione		
Proprietà		Pubblica
Gestore		Pubblica
Utenza		
Caratteristiche utenti		Ragazzi delle scuole medie
Provenienza e composizione		Dal comune di Lovere e da quelli limitrofi Provenienza 2009 - 2010 116 comune - 55%; 94 fuori comune - 45% Iscritti in decrescita negli ultimi tre anni (molto variabili rispetto al vecchio triennio)
N° alunni 2010/2011		195
N° classi 2010/2011		9
Accessibilità		
Presenza di parcheggi		Di uso esclusivo
N° posti auto stimato		10
Fruibilità		
Carenze	Spazi	X
	Servizi	
	Manutenzione	
	Accessibilità	
	Tempi di fruizione	
5 aule speciali utilizzate per attività a rotazione, 4 laboratori. Manca aula magna per riunire tutte le classi. Si utilizza la palestra della scuola primaria		
Spazi speciali	Campi sportivi	
	Palestra	
	Mensa	X
	Cucina	
5 aule speciali utilizzate per attività a rotazione, 4 laboratori. Manca aula magna. Si utilizza la palestra della scuola primaria. Piccole aree verdi.		

	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		
	Doposcuola		
	Scuolabus		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio e delle strutture		

Identificativo	Sc_176
Categoria	Bs1
Tipologia servizio	Istr. Media
 	

Identificazione		
Denominazione	Convitto nazionale battisti istituto comprensivo di scuola elementare e media liceo linguistico	
Indirizzo	Via c. Battisti n.10	
Dati		
Superficie lotto	5572	
Slp del servizio	11180	
Gestione		
Proprietà	Pubblica	
Gestore	Mista	
Utenza		
Caratteristiche utenti	Ragazzi delle scuole medie e delle superiori che si fermano per il doposcuola	
Provenienza e composizione	Appunti: provenienza 43 comune 10,5% - 365 fuori comune 89,5% Iscritti in forte crescita negli ultimi 3 anni	
N° alunni 2010/2011	408	
N° classi 2010/2011	29	
Accessibilità		
Presenza di parcheggi	Nelle vicinanze	
N° posti auto stimato	40	
Fruibilità		
Carenze	Spazi	Segnalata la necessità di piccola manutenzione
	Servizi	
	Manutenzione	
	Accessibilità	
Spazi speciali	Tempi di fruizione	
	Campi sportivi	X
	Palestra	
	Mensa	X

	Cucina	X	
	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		
	Doposcuola	X	
	Scuolabus	X	
Giudizio qualitativo	Buona qualità del servizio e delle strutture		


Identificativo		Ss_01
Categoria		F1
Tipologia servizio		Istr. Superiore
		
Identificazione		
Denominazione	Istituto d'istruzione superiore decio celeri, liceo scientifico, classico, artistico, teatrale	
Indirizzo	Viale dante	
Dati		
Superficie lotto	4482	
Slp del servizio	8871	
Gestione		
Proprietà	Pubblica	
Gestore	Pubblica	
Utenza		
Caratteristiche utenti	Studenti delle scuole superiori	
Provenienza e composizione	Professori, studenti e inservienti provenienti dal comune e dai comuni intorno Iscritti stabili negli ultimi 3 anni (in crescita rispetto al triennio precedente)	
N° alunni 2010/2011	801	
N° classi 2010/2011	35	
Accessibilità		
Presenza di parcheggi	Di uso esclusivo	
N° posti auto stimato	20	

Fruibilità			
Carenze	Spazi		Segnalata la necessità di un'aula magna Ed una palestra interna
	Servizi		
	Manutenzione	X	
	Accessibilità		
	Tempi di fruizione		
Spazi speciali	Campi sportivi		Per le attività sportive viene usata la palestra in trello in comunione con altri istituti scolastici
	Palestra		
	Mensa		
	Cucina		
	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		Vengono usate le linee della saab comuni
	Doposcuola		
	Scuolabus	X	
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio e degli edifici		


Identificativo	Ss_03
Categoria	F1
Tipologia servizio	Istruzione Suuperiore
	


Identificazione		
Denominazione	Istituto ENAIP, ex liceo artistico, edificio scolastico dismesso	
Indirizzo	Via oprandi	
Dati		
Superficie lotto	807	
Slp del servizio	2288	
Gestione		
Proprietà	Privata	
Gestore	Privata	
Utenza		
Caratteristiche utenti		
Provenienza e composizione		
N° alunni 2010/2011		
N° classi 2010/2011		
Accessibilità		
Presenza di parcheggi	Nelle vicinanze	
N° posti auto stimato	40	
Fruibilità		
Carenze	Spazi	
	Servizi	
	Manutenzione	
	Accessibilità	
	Tempi di fruizione	
Spazi speciali	Campi sportivi	
	Palestra	
	Mensa	
	Cucina	
	Laboratori	
	Alloggi	

Servizi aggiuntivi	Prescuola		
	Doposcuola		
	Scuolabus		
Giudizio qualitativo	Al piano terra di questo edificio su un lato è presente l'Atelier Tadini, sull'altro lato sono presenti locali a destinazione commerciale.		

Identificativo		Ss_04
Categoria		F1
Tipologia servizio		Istruzione Superiore
		
Identificazione		
Denominazione		Istituto superiore Ivan Pianta itc, istit. Tecnico sett. Economico-tecnologico - istit. Prof. Socio sanitario e operatore meccanico
Indirizzo		Via xx settembre
Dati		
Superficie lotto		5254
Slp del servizio		10243
Gestione		
Proprietà		Pubblica
Gestore		Pubblica
Utenza		
Caratteristiche utenti		Studenti scuole superiori
Provenienza e composizione		Appunti: provenienza 57 comune 8,5 % 404 fuori comune 59,5% Iscritti stabili negli ultimi 3 anni (in crescita rispetto al triennio precedente)
N° alunni 2010/2011		606
N° classi 2010/2011		33
Accessibilità		
Presenza di parcheggi		Di uso esclusivo
N° posti auto stimato		50
Fruibilità		
Carenze	Spazi	Segnalata la necessità di un'aula magna Più adeguata da spostare a p.t. Ed un problema di Compatibilità degli usi del cortile pubblico.
	Servizi	
	Manutenzione	
	Accessibilità	
	Tempi di fruizione	
Spazi speciali	Campi sportivi	Viene utilizzata la palestra in via Val Vendra non proprietà della scuola
	Palestra	
	Mensa	


	Cucina		
	Laboratori	X	
	Alloggi		
Servizi aggiuntivi	Prescuola		
	Doposcuola	X	
	Scuolabus		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio e della struttura		

Identificativo		SC_169	
Categoria		BS10	
Tipologia servizio		per la mobilità	
			
Identificazione			
Denominazione		Imbarcadero trasporti lago d'Iseo	
Indirizzo		Lungo Lago Marconi	
Dati			
Superficie lotto		191	
Slp del servizio		250	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		tutti	
provenienza e composizione		residenti e turisti	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_05	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature ricreative e culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione)	
			
Identificazione			
Denominazione		Torre Civica	
Indirizzo		Piazza Vittorio Emanuele	
Dati			
Superficie lotto		17	
Slp del servizio		163	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		Recentemente ristrutturato come museo
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		


Identificativo		SC_06	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature ricreative e culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione)	
			
Identificazione			
Denominazione		Cinema e Teatro Crystal	
Indirizzo		Via Valvendra	
Dati			
Superficie lotto		1438	
Slp del servizio		3297	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti		600	
caratteristiche utenti		ASSOCIAZIONI RICREATIVE E CULTURALI, SCUOLE	
provenienza e composizione		Principalmente abitanti del comune	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		ristrutturato nel 2004
	servizi		
	manutenzione	X	
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Media qualità del servizio	


Identificativo		SC_07	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature civiche ed amministrative	
			
Identificazione			
Denominazione		Sede comunale - Biblioteca comunale - Museo di Scienze Naturali	
Indirizzo		Strada statale n°42	
Dati			
Superficie lotto		2164	
Slp del servizio		2853	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione		comune di Lovere e limitrofi	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		200	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità del servizio e della struttura	


Identificativo		SC_08	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		Dismessi	
			
Identificazione			
Denominazione		Ex sede CAI	
Indirizzo		via XX Settembre n.2	
Dati			
Superficie lotto		195	
Slp del servizio		177	
Gestione			
Proprietà			
Gestore			
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Attualmente gli spazi sono occupati dal Cai di Lovere	
provenienza e composizione		Iscritti del Comune	
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Edificio in fase di dismissione	


Identificativo		SC_09	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie)	
			
Identificazione			
Denominazione		Cimitero	
Indirizzo		via Aria Libera	
Dati			
Superficie lotto		6795	
Slp del servizio		2427	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		di fronte esclusivi	
n° posti auto stimato		32	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_10	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature sociali, assistenziali, associazioni, volontariato, religiose varia	
			
Identificazione			
Denominazione		Residenza in affitto e centro diurno anziani	
Indirizzo		Via Bertolotti	
Dati			
Superficie lotto		344	
Slp del servizio		641	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Cittadini loveresi	
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_144	
Categoria		BS2	
Tipologia servizio		attrezzature sociali, assistenziali, associazioni, volontariato, religiose varia	
			
Identificazione			
Denominazione		Servizi Sociali de L'ORA di Lovere	
Indirizzo		Via baracche	
Dati			
Superficie lotto		533	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		Nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		

Identificativo		SC_37	
Categoria		BS4	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attrezzature sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
			
Identificazione			
Denominazione		Palestra Trello	
Indirizzo		Via Papa Giovanni XXIII	
Dati			
Superficie lotto		2209	
Slp del servizio		2460	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_156	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		cabina elettrica	
Indirizzo		Via Gerone	
Dati			
Superficie lotto		145	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_157	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		Ripetitore SIP e stabile di gestione linee	
Indirizzo		Via Giovanni XXIII	
Dati			
Superficie lotto		785	
Slp del servizio		882	
Gestione			
Proprietà		mista	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_158	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		impianto tecnologico Italsider	
Indirizzo		Via Bergamo	
Dati			
Superficie lotto		185	
Slp del servizio		32	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			


Identificativo	SC_159
Categoria	BS8
Tipologia servizio	attrezzature tecnologiche
 	

Identificazione		
Denominazione	Impianto tecnologico Italsider	
Indirizzo	Via Bergamo	
Dati		
Superficie lotto	2924	
Slp del servizio	136	
Gestione		
Proprietà	privata	
Gestore	privata	
Utenza		
Numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti		
provenienza e composizione		
Accessibilità		
presenza di parcheggi		
n° posti auto stimato		
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo		

Identificativo		SC_160	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		Impianto elettrico -Enel - Italsider	
Indirizzo		Via Dossello	
Dati			
Superficie lotto		377	
Slp del servizio		77	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_161	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		Cabina enel Italsider	
Indirizzo		Via Dossello	
Dati			
Superficie lotto		461	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_162	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		cabina elettrica	
Indirizzo		SP 53	
Dati			
Superficie lotto		711	
Slp del servizio		128	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_163	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		Impianti tecnologici	
Indirizzo		Via nazionale del Tonale e della Mendola	
Dati			
Superficie lotto		93	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_164	
Categoria		BS8	
Tipologia servizio		attrezzature tecnologiche	
			
Identificazione			
Denominazione		Impianti tecnologici Enel	
Indirizzo		SP 53	
Dati			
Superficie lotto		2709	
Slp del servizio		988	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			


Identificativo		SC_165	
Categoria		BS9	
Tipologia servizio		attrezzature religiose - oratori	
			
Identificazione			
Denominazione		Congregazione dei Testimoni di Geova	
Indirizzo		Via Valle Seriana	
Dati			
Superficie lotto		463	
Slp del servizio		14	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		parcheggi
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità	x	
	tempi di fruizione		
Altre funzioni		non specificate	
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_166	
Categoria		BS9	
Tipologia servizio		religiosa amministrativa	
			
Identificazione			
Denominazione		Uffici parrocchiali e abitazione del parroco - palazzo Bazzini	
Indirizzo		via Fratelli pellegrini	
Dati			
Superficie lotto		3126	
Slp del servizio		4666	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Preti facenti parte della parrocchia	
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni	Uffici parrocchiali		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio svolto		


Identificativo		SC_167	
Categoria		BS9	
Tipologia servizio		attrezzature religiose - chiese	
			
Identificazione			
Denominazione		Chiesa di Santa Maria	
Indirizzo		via Santa Maria	
Dati			
Superficie lotto		3123	
Slp del servizio		13215	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Cristiani praticanti	
provenienza e composizione		principalmente dal comune di Lovere ma anche da quelli limitrofi vista l'importanza della chiesa	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		50	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		buona qualità del servizio e delle strutture	

Identificativo		SC_168	
Categoria		BS9	
Tipologia servizio		attrezzature religiose - oratori	
			
Identificazione			
Denominazione		Oratorio e palestra SS. Bartolomea e Vincenza	
Indirizzo		via Valvendra	
Dati			
Superficie lotto		3657	
Slp del servizio		2348	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		300 bambini 70 adolescenti con frequenza settimanale attività scout ACR Arcobaleno Attività estive grest	
provenienza e composizione		Abitanti del comune	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		di uso esclusivo	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni	palestra e campo sportivo		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio		


Identificativo		SC_170	
Categoria		BS9	
Tipologia servizio		attrezzature religiose - chiese	
			
Identificazione			
Denominazione		Chiesa di S. Giorgio e relativi edifici collegati funzionali alla chiesa stessa	
Indirizzo		Via San Giorgio	
Dati			
Superficie lotto		1424	
Slp del servizio		10707	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Parrocchiani di loveve	
provenienza e composizione		Tutta la popolazione Loverese essendo la chiesa principale.	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		100	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		

Identificativo SS_05		
Categoria F2		
Tipologia servizio attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie)		
		
Identificazione		
Denominazione	Ambulatorio ASL	
Indirizzo	via Santa Maria	
Dati		
Superficie lotto	435	
Slp del servizio	373	
Gestione		
Proprietà	pubblica	
Gestore	pubblica	
Utenza		
Numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti	malattie mentali	
provenienza e composizione	abitanti del comune di Lovere e dei comuni vicini	
Accessibilità		
presenza di parcheggi	nelle vicinanze	
n° posti auto stimato	30	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio	


Identificativo		SS_06	
Categoria		F2	
Tipologia servizio		attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie)	
			
Identificazione			
Denominazione		struttura sanitaria ASL sede legale e operativa	
Indirizzo		Piazzale Bonomelli	
Dati			
Superficie lotto		1063	
Slp del servizio		2092	
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		legati all'attività dell'ASL	
provenienza e composizione		Popolazione del comune e dei comuni vicini	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		60	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Media qualità del servizio	


Identificativo	SS_07
Categoria	F2
Tipologia servizio	attrezzature sanitarie ospedaliere
 	


Identificazione		
Denominazione	Presidio Ospedaliero S.S. Capitanio e Gerosa di Gerosa	
Indirizzo	via Filippo Martinoli	
Dati		
Superficie lotto	7109	
Slp del servizio	13639	
Gestione		
Proprietà	pubblica	
Gestore	pubblica	
Utenza		
Numero stimato di utenti	132	
caratteristiche utenti	Persone malate, che devono fare delle visite, parenti dei malati, dottori	
provenienza e composizione	ovunque	
Accessibilità		
presenza di parcheggi	nelle vicinanze	
n° posti auto stimato	30	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo	Pronto soccorso, Poliambulatorio, 5 reparti	


Identificativo		SS_08	
Categoria		F2	
Tipologia servizio		attrezzature sociali, assistenziali, associazioni, volontariato, religiose varia	
			
Identificazione			
Denominazione		Casa di Riposo "Casa della Serenità"	
Indirizzo		via Piero Gobetti	
Dati			
Superficie lotto		4655	
Slp del servizio		7081	
Gestione			
Proprietà		mista	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti		99	
caratteristiche utenti		persone Anziane	
provenienza e composizione		soprattutto da fuori comune	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		40	
Fruibilità			
carenze	spazi	X	Risultano essere 80 richieste inevase (ASL di Bergamo)
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		buona qualita' del servizio e delle strutture; si sono da poco conclusi lavori di ampliamento	

Identificativo		SS_09	
Categoria		F3	
Tipologia servizio		attrezzature ricreative e culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione)	
			
Identificazione			
Denominazione		Palazzo Tadini (pinacoteca, accademia musicale, sala concerti)	
Indirizzo		Via Tadini	
Dati			
Superficie lotto		5716	
Slp del servizio		9138	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione		ovunque	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		50	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni	È prevista la realizzazione di un nuovo museo		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_10	
Categoria		F3	
Tipologia servizio		attrezzature civiche ed amministrative	
			
Identificazione			
Denominazione		Nuovo centro Polifunzionale intercomunale (sede Comunità Montana e Corpo Forestale, Piazza pubblica, AIB)	
Indirizzo		Porto Lido Cornasola	
Dati			
Superficie lotto		4405	
Slp del servizio		6736	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		mista	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		utenti di tutte le fasce d'età	
provenienza e composizione		dalla città e dall'intera Comunità Montana	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		372	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo	nuove attrezzature alcune in corso di completamento destinate a costituire un nuovo centro civico a scala sovracomunale - piano 1 sala C.M., biblioteca - piano T parti commerciali private - piazza pubblica con funzione polifunzionale e solarium		

Identificativo SS_02		
Categoria F3		
Tipologia servizio attrezzature civiche ed amministrative		
		
Identificazione		
Denominazione	Ex Caserma Carabinieri - Nuovo museo di scienze	
Indirizzo	strada provinciale n° 42	
Dati		
Superficie lotto	981	
Slp del servizio	645	
Gestione		
Proprietà	pubblica	
Gestore	pubblica	
Utenza		
Numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti		
provenienza e composizione	Tutto il bacino dell'alto sebino e oltre	
Accessibilità		
presenza di parcheggi	di uso esclusivo	
n° posti auto stimato	5	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo	Media qualità del servizio	


Identificativo		SS_12	
Categoria		F4	
Tipologia servizio		santuari e conventi	
			
Identificazione			
Denominazione		Convento dei frati Cappuccini di S. Maurizio	
Indirizzo		via San Maurizio	
Dati			
Superficie lotto		21738	
Slp del servizio		7430	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità del servizio, manca la possibilità di poter usufruire del parco	


Identificativo SS_13		
Categoria F4		
Tipologia servizio santuari e conventi		
		
Identificazione		
Denominazione	Monastero di Santa Chiara	
Indirizzo	via Filippo Martinoli	
Dati		
Superficie lotto	5901	
Slp del servizio	13638	
Gestione		
Proprietà	religiosa	
Gestore	religiosa	
Utenza		
Numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti	Suore e monache	
provenienza e composizione	Da tutto il bacino del sebino, dalla valle camonica e oltre	
Accessibilità		
presenza di parcheggi	nelle vicinanze	
n° posti auto stimato	30	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo	Buona qualità del servizio	


Identificativo SS_14		
Categoria F4		
Tipologia servizio santuari ed istruzione elementare		
 		
Identificazione		
Denominazione	Santuario delle Sante di Carità - tempio delle Sante - Scuole Primarie S. Capitano	
Indirizzo	via Battisti	
Dati		
Superficie lotto	19460	
Slp del servizio	11663	
Gestione		
Proprietà	religiosa	
Gestore	religiosa	
Utenza		
Numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti	Bambini delle scuole elementari e credenti che visitano le Sante	
provenienza e composizione	provenienza 2009-2010 72 comune 39 %; 112 fuori comune 61 %	
Accessibilità		
presenza di parcheggi	nelle vicinanze	
n° posti auto stimato	15	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Altre funzioni		
Giudizio qualitativo	Buona qualità del servizio e delle strutture	


Identificativo		SS_15	
Categoria		F4	
Tipologia servizio		attrezzature religiose - chiese	
			
Identificazione			
Denominazione		Santuario di San Giovanni	
Indirizzo		Via San Giovanni	
Dati			
Superficie lotto		4644	
Slp del servizio		1690	
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SS_16	
Categoria		F4	
Tipologia servizio		santuari ed istruzione elementare	
			
Identificazione			
Denominazione		Santuario delle Sante di Carità - tempio delle Sante - Scuole Primarie S. Capitano	
Indirizzo		Via Battisti	
Dati			
Superficie lotto		2922	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		religiosa	
Gestore		religiosa	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Bambini delle scuole elementari e credenti che visitano le Sante	
provenienza e composizione		appunti: provenienza 2009-2010 72 comune 39 % 112 fuori comune 61 % iscritti stabili negli ultimi 3 anni (stabili rispetto al triennio precedente).	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		15	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità del servizio e delle strutture	

Identificativo		SS_35	
Categoria		F4	
Tipologia servizio		attrezzature civiche ed amministrative	
			
Identificazione			
Denominazione		Caserma Vigili del Fuoco	
Indirizzo		Via baracche	
Dati			
Superficie lotto		1386	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Vigili del fuoco	
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		ad uso esclusivo	
n° posti auto stimato		15	
Fruibilità			
carenze	spazi		Costruita recentemente, è dotata di tutti i servizi necessari
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		


Identificativo		SS_36	
Categoria		F4	
Tipologia servizio		attrezzature civiche ed amministrative	
			
Identificazione			
Denominazione		Caserma Corpo Forestale dello Stato	
Indirizzo		Via baracche	
Dati			
Superficie lotto		567	
Slp del servizio			
Gestione			
Proprietà		pubblica	
Gestore		pubblica	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
provenienza e composizione			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		Ad uso esclusivo	
n° posti auto stimato		10	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		

Identificativo		SS_28	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		attrezzature a parco o sportive	
			
Identificazione			
Denominazione		Piscine coperte e piscina scoperta con giochi d'acqua	
Indirizzo		via Giorgio Paglia - Porto Cornasola	
Dati			
Superficie lotto		8447	
Slp del servizio		3053	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Persone interessate all'attività sportiva del nuoto libero, dei corsi di nuoto e del parco acquatico estivo	
provenienza e composizione		Provengono dal comune e dai comuni vicini	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		40	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità del servizio e delle strutture - 100 spazi di sosta in comune con altre attività	

Identificativo		SS_29	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		attrezzature a parco o sportive	
			
Identificazione			
Denominazione		Società di canottaggio	
Indirizzo		via Giorgio Paglia - Porto Cornasola	
Dati			
Superficie lotto		3016	
Slp del servizio		2191	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Persone interessate all'attività sportiva del nuoto libero, dei corsi di nuoto e del parco acquatico estivo	
provenienza e composizione		Provengono dal comune e dai comuni vicini	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		40	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità del servizio e delle strutture - 100 spazi di sosta in comune con altre attività	

Identificativo		SS_30	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		attrezzature a parco o sportive	
			
Identificazione			
Denominazione		Edificio per il rimessaggio al coperto e Circolo Velico AVAS	
Indirizzo		via delle Baracche - Porto di Cornasole	
Dati			
Superficie lotto		7084	
Slp del servizio		6734	
Gestione			
Proprietà		privata	
Gestore		privata	
Utenza			
Numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Lavoratori del settore nautico, iscritti al circolo nautico AVAS	
provenienza e composizione		Tutto il bacino dell'alto Sebino e della Valle Camonica	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		372	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Altre funzioni			
Giudizio qualitativo		Buona qualità generale Capacità di circa 120 imbarcazioni	

Identificativo		SC_11	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Verde villaggio Ausonia	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		945	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	spazio contenuto nell'insediamento residenziale, praticamente vivibile solo come verde condominiale.		


Identificativo		SC_12	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco delle Rimembranze	
indirizzo		Piazza degli Alpini	
Dati			
superficie lotto		930	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		Nonostante sia collocato a 50 m. da una scuola secondaria non è assolutamente frequentato.
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità	X	
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Area verde ritagliata nel contesto edificato, troppo alberata rispetto alla superficie per cui sempre in ombra; non attrezzata neanche per la sosta. in corso intervento di manutenzione arborea e pavimentazione		

Identificativo		SC_13	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Verde villaggio Donizzetti	
indirizzo		Villaggio Donizzetti	
Dati			
superficie lotto		462	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	verde poco formalizzato a servizio del solo villaggio; con parecchie possibilità di miglioramento sia per la sistemazione degli spazi che per il loro uso.		

Identificativo		SC_14	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area villaggio Donizzetti	
indirizzo		Villaggio Donizzetti	
Dati			
superficie lotto		866	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	verde poco formalizzato a servizio del solo villaggio; con parecchie possibilità di miglioramento sia per la sistemazione degli spazi che per il loro uso.		


Identificativo		SC_15	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area villaggio Donizzetti	
indirizzo		Villaggio Donizzetti	
Dati			
superficie lotto		536	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	verde poco formalizzato a servizio del solo villaggio; con parecchie possibilità di miglioramento sia per la sistemazione degli spazi che per il loro uso.		

Identificativo		SC_16	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Verde villaggio Ausonia	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		969	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	fascia verde antistante l'insediamento residenziale, praticamente ad uso esclusivo dell'insediamento stesso.		


Identificativo		SC_17	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco Gallini	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		5037	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Tutte le età.	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		di uso esclusivo	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		Per la scala potrebbe essere fruibile da un bacino più grande, necessario migliorare l'accessibilità e la riconoscibilità dei percorsi per raggiungerlo.
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità	X	
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Parco di grandi dimensioni (scala urbana) con articolazione dello spazio per fasce di età (senza però separazioni fisiche). Buona qualità generale.		

Identificativo		SC_18	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
Identificazione			
denominazione		Parco di villa Milesi	
indirizzo		Lungo lago - Piazzale Marconi	
Dati			
superficie lotto		6278	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		si tratta di un parco storico annesso al municipio ed al museo di scienze
	servizi	X	
	manutenzione		


	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	utilizzato per il passeggio e la sosta; funziona anche come collegamento tra parte alta del paese e lungo lago		

Identificativo		SC_20	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Giardino Vicolo Ratti	
indirizzo		Via Celeri	
Dati			
superficie lotto		978	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Principalmente anziani e bambini.	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		Potrebbe essere attrezzato per il gioco dei bambini di età inferiore ai 6 anni.
	servizi	X	
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Parco attualmente utilizzato prevalentemente per la sosta e come passaggio di collegamento con l'ospedale e con il Centro Storico.		

Identificativo		SC_21	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Valle Seriana	
Dati			
superficie lotto		313	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_22	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Valle Seriana	
Dati			
superficie lotto		361	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_23	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco Colombera	
indirizzo		Via Colombera	
Dati			
superficie lotto		5679	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Abitanti della zona Colombera	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi	X	Recente sistemazione.
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Buona qualità; potrebbe essere però aumentata l'articolazione e la tematizzazione degli spazi.		

Identificativo		SC_24	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Aiuola 2 Giugno	
indirizzo		Via stradetta Trello	
Dati			
superficie lotto		679	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Prevalentemente bambini ma anche anziani	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	l'area e' in corso di trasformazione con l'allargamento verso strada, sistemazione campo basket e spostamento campo bocce, riduzione verso ovest per realizzazione parcheggi		

Identificativo		SC_25	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Paglia	
Dati			
superficie lotto		1570	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_26	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Bergamo - Via Paglia	
Dati			
superficie lotto		571	
Gestione			
proprietà		Pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		


Identificativo		SC_27	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Villaggio Borlezza	
Dati			
superficie lotto		796	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	verde a servizio del villaggio, in parte attrezzato per il gioco dei bambini		


Identificativo		SC_28	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco Borlezza	
indirizzo		Villaggio Borlezza	
Dati			
superficie lotto		4399	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		abitanti del villaggio borlezza	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	buone qualità panoramiche ed ambientali ma scarsamente fruibile considerando la morfologia dell'area in forte pendenza		

Identificativo		SC_29	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco porto Turistico Cornasola	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		9502	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		privata	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		d'estate i fruitori del porto turistico e delle piscine, sempre quelli dei negozi e del centro polifunzionale	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature		attrezzato per lo sport	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		di uso esclusivo	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	successione di prati da utilizzare come spiagge d'estate e come spazi per la sosta tutto l'anno		

Identificativo		SC_30	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Giardino Fanti d'Italia	
indirizzo		Via Tadini	
Dati			
superficie lotto		2727	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Tutti	
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		50	
Fruibilità			
carenze	spazi		recente intervento di manutenzione e riqualificazione
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Molto utilizzato per il gioco dei bambini e come punto panoramico per la sua collocazione sulla passeggiata lungolago.		


Identificativo		SC_31	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Lungo Lago Nord	
indirizzo		Via Gregorini - p.za Marconi	
Dati			
superficie lotto		6875	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	fascia alberata e pavimentata di connessione tra aree verdi sul lungo lago.		

Identificativo		SC_32	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Parco IV Novembre	
indirizzo		Via S.Maurizio	
Dati			
superficie lotto		12709	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Tutte le età.	
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		Scarsamente attrezzato
	servizi		
	manutenzione	X	
	accessibilità		
	tempi di fruizione	X	
Giudizio qualitativo	Parco nella zona alta del paese, molto scosceso ed in buona parte boscato; poco utilizzato. Potrebbe essere ritematizzato vista la vicinanza della scuola materna.		

Identificativo		SC_33	
Categoria		BS3	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Lungo lago Sud	
indirizzo		Giardini Fanti d'Italia - Piazzale Marconi	
Dati			
superficie lotto		6636	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Coloro che percorrono il lungo lago.	
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		40	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		

	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Giardino decorativo (grande aiuola), lungo il percorso panoramico del lungo lago, attrezzato per la sosta.		

Identificativo		SC_34	
Categoria		BS4	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
			
Identificazione			
denominazione		Campo Sportivo Oratorio	
indirizzo		Via Filippo Martinoli	
Dati			
superficie lotto		6163	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti		150	
caratteristiche utenti		90 ragazzi per il calcio; 50-60 per la pallavolo,	
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature		attrezzato per lo sport	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	in corso ristrutturazione del campo a seguito dell'ampliamento degli spazi coperti oratoriali		


Identificativo		SC_35	
Categoria		BS4	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
			
Identificazione			
denominazione		Campetto multifunzione all'aperto	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		2041	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Adolescenti e giovani.	
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature		attrezzato per lo sport	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		50	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Molto sfruttato dai ragazzi della zona soprattutto come campetto da calcio, qualità media.		

Identificativo		SC_36	
Categoria		BS4	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Campi da gioco Trello	
indirizzo		Via stradetta Trello	
Dati			
superficie lotto		1589	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Adolescenti e giovani.	
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature		attrezzato per lo sport	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		30	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione	X	
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Molto usato dai ragazzi della zona per la sua unicità; migliorabile. in corso di riqualificazione nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'area del trello. Il vecchio campo da bocce verrà inglobato in questa nuova area.		


Identificativo		SC_129	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Piazzetta Santa Chiara	
indirizzo		Vicolo Santa Chiara	
Dati			
superficie lotto		327	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		40	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_19	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Piazza Garibaldi	
indirizzo		Piazza Garibaldi	
Dati			
superficie lotto		750	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_38	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
			
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Fratelli Pellegrini	
Dati			
superficie lotto		168	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_39	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
			
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Gregorini	
Dati			
superficie lotto		37	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_40	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Tadini	
Dati			
superficie lotto		415	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_41	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
			
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Gregorini	
Dati			
superficie lotto		50	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_42	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Celeri	
Dati			
superficie lotto		194	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_43	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Piazza Martiri	
indirizzo		Piazza Martiri	
Dati			
superficie lotto		1610	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_44	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Piazza Martiri	
indirizzo		Piazza Martiri	
Dati			
superficie lotto		1829	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_45	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
			
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Tadini	
Dati			
superficie lotto		1290	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_46	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Area pedonale	
indirizzo		Via Gramsci	
Dati			
superficie lotto		379	
Gestione			
proprietà		mista	
gestore		mista	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_97	
Categoria		BS5	
Tipologia servizio		piazze	
Identificazione			
denominazione		Piazzetta Via Battisti - Marconi	
indirizzo		Via Battisti - Marconi	
Dati			
superficie lotto		507	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_102	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Grandi	
Dati			
superficie lotto		318	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		10	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_115	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via del Santo	
Dati			
superficie lotto		295	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi		nelle vicinanze	
n° posti auto stimato		20	
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_173	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Valle Seriana	
Dati			
superficie lotto		956	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_175	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Colombera	
Dati			
superficie lotto		12	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruiibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_47	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Villaggio Borlezza	
Dati			
superficie lotto		262	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_48	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via donatori di sangue	
Dati			
superficie lotto		214	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_49	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via donatori di sangue	
Dati			
superficie lotto		1001	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_50	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		2623	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo		verde di rispetto stradale, in pendenza.	

Identificativo		SC_51	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Piazzale Bonomelli	
Dati			
superficie lotto		846	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_52	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Ex Tramvia	
Dati			
superficie lotto		148	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore		privata	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	fascia verde su strada di rispetto della residenza		

Identificativo		SC_53	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Fascia rispetto anas	
indirizzo		Via Nazionale	
Dati			
superficie lotto		3985	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore		privata	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		

	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	fascia di rispetto stradale		


Identificativo		SC_54	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Giardino piazzale Bonomelli	
indirizzo		Piazzale Bonomelli	
Dati			
superficie lotto		1179	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti		Tutte le età.	
Caratteristiche			
tipologia verde		verde alberato	
tipologia attrezzature		attrezzato per il gioco libero	
Accessibilità			
presenza di parcheggi		di uso esclusivo	
n° posti auto stimato		70	
Fruibilità			
carenze	spazi	X	Scarsa qualità dello spazio, scarsa manutenzione dei giochi.
	servizi	X	
	manutenzione	X	
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Sorge in una delle zone di più alta densità residenziale, è molto utilizzato dai residenti (anche dai loro cani); necessaria una riqualificazione in relazione al progetto cava alle sue spalle.		

Identificativo		SC_55	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Torricella	
Dati			
superficie lotto		5179	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	terreno in pendio, sistemato a terrazzamenti che potrebbe essere attrezzato per la sosta; uso quasi esclusivo dei residenti se non messo in continuità con le altre aree.		

Identificativo		SC_56	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Papa Giovanni	
Dati			
superficie lotto		3652	
Gestione			
proprietà		privata	
gestore		privata	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Fascia verde interstiziale tra altro servizio e residenze. Usò possibile come connessione.		


Identificativo		SC_57	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Gobetti	
Dati			
superficie lotto		434	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_58	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via dei mori	
Dati			
superficie lotto		832	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_59	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Gerone	
Dati			
superficie lotto		191	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_60	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Colombera	
Dati			
superficie lotto		147	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruiibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_61	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Borlezza	
Dati			
superficie lotto		346	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_62	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Viallaggio Borlezza	
Dati			
superficie lotto		100	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_63	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Viallaggio Borlezza	
Dati			
superficie lotto		120	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_64	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Colombera	
Dati			
superficie lotto		589	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SC_65	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Colombera	
Dati			
superficie lotto		928	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_66	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		aree a verde	
			
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Papa Giovanni	
Dati			
superficie lotto		412	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Fascia verde interstiziale tra altro servizio e residenze. Usò possibile come connessione.		

Identificativo		SC_67	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		verde di rispetto	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Paglia	
Dati			
superficie lotto		1393	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SC_68	
Categoria		BS6	
Tipologia servizio		aree a verde	
Identificazione			
denominazione		Area verde	
indirizzo		Via Papa Giovanni	
Dati			
superficie lotto		2533	
Gestione			
proprietà		pubblica	
gestore		pubblica	
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde		prato con scarsa alberatura	
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		

	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo	Fascia verde interstiziale tra altro servizio e residenze. Usò possibile come connessione.		

Identificativo		SS_17	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
			
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Piazzale Marconi	
Dati			
superficie lotto		124	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SS_18	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		98	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			

Identificativo		SS_19	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		260	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_20	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		262	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_21	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		82	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_22	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		95	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_23	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		92	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_24	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via del Cantiere	
Dati			
superficie lotto		30	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo		SS_25	
Categoria		F5	
Tipologia servizio		campi sportivi ed attr, sportive di carattere hobbistico per tutte le età	
			
Identificazione			
denominazione		Pontile	
indirizzo		Via Tadini	
Dati			
superficie lotto		282	
Gestione			
proprietà			
gestore			
Utenza			
numero stimato di utenti			
caratteristiche utenti			
Caratteristiche			
tipologia verde			
tipologia attrezzature			
Accessibilità			
presenza di parcheggi			
n° posti auto stimato			
Fruibilità			
carenze	spazi		
	servizi		
	manutenzione		
	accessibilità		
	tempi di fruizione		
Giudizio qualitativo			


Identificativo SS_26		
Categoria F5		
Tipologia servizio attr. a parco o sportive		
		
Identificazione		
denominazione	Campi da tennis	
indirizzo	Via Paglia	
Dati		
superficie lotto	3371	
Gestione		
proprietà	privata	
gestore	privata	
Utenza		
numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti		
Caratteristiche		
tipologia verde		
tipologia attrezzature		
Accessibilità		
presenza di parcheggi	nelle vicinanze	
n° posti auto stimato	100	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Giudizio qualitativo	Ottimi campi da tennis, i migliori della zona	


Identificativo SS_27		
Categoria F5		
Tipologia servizio attr. a parco o sportive		
		
Identificazione		
denominazione	Campo da calcio Virtus Lovere	
indirizzo	Porto Cornasola	
Dati		
superficie lotto	7702	
Gestione		
proprietà	privata	
gestore	privata	
Utenza		
numero stimato di utenti		
caratteristiche utenti		
Caratteristiche		
tipologia verde		
tipologia attrezzature		
Accessibilità		
presenza di parcheggi	di uso esclusivo	
n° posti auto stimato	100	
Fruibilità		
carenze	spazi	
	servizi	
	manutenzione	
	accessibilità	
	tempi di fruizione	
Giudizio qualitativo	Buona qualità della struttura.	


Identificativo SC_100	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Ronchi
Dati	
Superficie	396
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_101	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Celeri
Dati	
Superficie	64
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	8
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo		SC_103
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		Via Grandi
Dati		
Superficie		228
Gestione		
Proprietà		pubblica
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		libero
n° posti auto stimato		12
tipologia pavimentazione		asfalto


Identificativo SC_104	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Viale Dante Alighieri
Dati	
Superficie	1509
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	disco orario
n° posti auto stimato	50
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_105	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Dante Alighieri
Dati	
Superficie	215
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_106	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Bergamo
Dati	
Superficie	187
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	13
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_107	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via San francesca
Dati	
Superficie	243
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	4
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_108	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via San Francesco
Dati	
Superficie	369
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	13
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo		SC_109
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		SP 53
Dati		
Superficie		122
Gestione		
Proprietà		
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		libero
n° posti auto stimato		
tipologia pavimentazione		asfalto


Identificativo SC_110	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	via Provinciale del Tonale della Mendola
Dati	
Superficie	616
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	26
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_111	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via stradetta Trello
Dati	
Superficie	472
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_112	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via stradetta Trello
Dati	
Superficie	347
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_113	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Roma
Dati	
Superficie	398
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_114	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Martinoli
Dati	
Superficie	251
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	5
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_116	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Gobetti
Dati	
Superficie	227
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_117	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	SP 53
Dati	
Superficie	70
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_118	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Valle Seriana
Dati	
Superficie	330
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_119	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Valle Seriana
Dati	
Superficie	84
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_120	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Valle Seriana
Dati	
Superficie	57
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_121	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Tadini
Dati	
Superficie	390
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_122	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Piazzale cimitero
Dati	
Superficie	1825
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	32
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_123	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Oprandi
Dati	
Superficie	1033
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	27
tipologia pavimentazione	Asfalto e interrato


Identificativo SC_124	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via donatori di sangue
Dati	
Superficie	112
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_125	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via donatori di sangue
Dati	
Superficie	76
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_126	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via IV Novembre
Dati	
Superficie	216
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	15
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo sc_127	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
	Indirizzo
Dati	
	Superficie 827
Gestione	
	Proprietà pubblica
Caratteristiche	
	tipologia parcheggio pertinenziale
	n° posti auto stimato 50
	tipologia pavimentazione cemento

Identificativo SC_128	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Dossello
Dati	
Superficie	73
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	6
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_130	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
Indirizzo	Vicolo santa Chiara
Dati	
Superficie	438
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	pagamento_coperti
n° posti auto stimato	25
tipologia pavimentazione	Cemento e interrato

Identificativo SC_131	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Piazzale Marinai d'Italia
Dati	
Superficie	1090
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	40
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo		SC_132
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		Piazzale Bonomelli
Dati		
Superficie		1063
Gestione		
Proprietà		pubblica
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		libero
n° posti auto stimato		47
tipologia pavimentazione		asfalto

Identificativo SC_133	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Piazzale Bonomelli
Dati	
Superficie	2326
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	122
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_134	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via del cantiere
Dati	
Superficie	6936
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	pagamento_coperti
n° posti auto stimato	244
tipologia pavimentazione	Cemento e interrato

Identificativo SC_135	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Valvendra
Dati	
Superficie	352
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	11
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo		SC_136
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		Via Paglia
Dati		
Superficie		1326
Gestione		
Proprietà		privata
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		libero
n° posti auto stimato		30
tipologia pavimentazione		cemento

Identificativo SC_137	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Colombera
Dati	
Superficie	930
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_138	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Colombera
Dati	
Superficie	639
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_139	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
Indirizzo	Colombera
Dati	
Superficie	224
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_140	
Categoria	BS7
	
Identificazione	
Indirizzo	Colombera
Dati	
Superficie	106
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_141	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Colombera	
Dati	
Superficie 138	
Gestione	
Proprietà privata	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio libero	
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione asfalto	

Identificativo SC_142	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Colombera
Dati	
Superficie	322
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_143	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via Bergamo
Dati	
Superficie	263
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_145	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
Superficie	1064
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_146	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Via Paglia	
Dati	
Superficie 934	
Gestione	
Proprietà pubblica	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_147	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via Valle Seriana
Dati	
Superficie	340
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_148	
Categoria	BS7
Identificazione	
Indirizzo	Via Valle Seriana
Dati	
Superficie	187
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_149	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via del Cantiere
Dati	
Superficie	1239
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_150	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Via del Cantiere	
Dati	
Superficie 178	
Gestione	
Proprietà mista	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	disco orario
n° posti auto stimato	32
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_151	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Paglia
Dati	
Superficie	128
Gestione	
Proprietà	mista
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	10
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_152	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Piazza marconi
Dati	
Superficie	5401
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	250
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_153	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Piazza marconi
Dati	
Superficie	1407
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_154	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Tadini
Dati	
Superficie	365
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_155	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Tadini
Dati	
Superficie	548
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_172	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via San Maurizio
Dati	
Superficie	1173
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	cemento interrato


Identificativo SC_69	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Gerone
Dati	
Superficie	223
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	21
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_70	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Gerone
Dati	
Superficie	155
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	21
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_71	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via Ronchi
Dati	
Superficie	216
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_72	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Ronchi
Dati	
Superficie	48
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_73	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Gallini
Dati	
Superficie	172
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_74	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Gallini
Dati	
Superficie	333
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	29
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_75	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via fratelli Pellegrini
Dati	
Superficie	195
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	9
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_76	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via Tadini
Dati	
Superficie	510
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	parcometro
n° posti auto stimato	24
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_77	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII
Dati	
Superficie	222
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	35
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_78	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Piazzale 2 Giugno
Dati	
Superficie	156
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	44
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_79	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Via 2 Giugno	
Dati	
Superficie 53	
Gestione	
Proprietà privata	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio libero	
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione asfalto	

Identificativo SC_80	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
Superficie	222
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_81	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Viale Dante
Dati	
Superficie	832
Gestione	
Proprietà	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	33
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo		SC_82
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		Via del Cantiere
Dati		
Superficie		102
Gestione		
Proprietà		mista
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		disco orario
n° posti auto stimato		32
tipologia pavimentazione		asfalto


Identificativo SC_83	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Paglia
Dati	
Superficie	146
Gestione	
Proprietà	mista
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	disco orario
n° posti auto stimato	32
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_84	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Via Paglia	
Dati	
Superficie 74	
Gestione	
Proprietà mista	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	disco orario
n° posti auto stimato	32
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_85	
Categoria BS7	
<p>The map shows a parking area (SC_85) in grey, located between a road (VIA DEL) and a green area (SC_67). The parking area is bounded by a dashed line. The road is labeled 'VIA DEL' and the green area is labeled 'SC_67'. There are also some buildings and a dotted area shown on the map.</p>	
Identificazione	
Indirizzo	Via del Cantiere
Dati	
Superficie	115
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_86	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via del Cantiere
Dati	
Superficie	543
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_87	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via 2 Giugno
Dati	
Superficie	102
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_88	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Martinoli
Dati	
Superficie	707
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	14
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_89	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via G. Brasi
Dati	
Superficie	451
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	19
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_90	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
Superficie	368
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_91	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via San Maurizio
Dati	
Superficie	469
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	12
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_92	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Ottoboni
Dati	
Superficie	2422
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	50
tipologia pavimentazione	cemento

Identificativo SC_93	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo Via del Santo	
Dati	
Superficie 299	
Gestione	
Proprietà pubblica	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	cemento


Identificativo SC_94	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo	Via del Santo
Dati	
Superficie	69
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione	asfalto

Identificativo SC_95	
Categoria BS7	
Identificazione	
Indirizzo Via del Santo	
Dati	
Superficie 75	
Gestione	
Proprietà pubblica	
Caratteristiche	
tipologia parcheggio libero	
n° posti auto stimato	
tipologia pavimentazione asfalto	


Identificativo SC_96	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Cesare Battisti
Dati	
Superficie	573
Gestione	
Proprietà	privata
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	pertinenziale
n° posti auto stimato	15
tipologia pavimentazione	cemento

Identificativo		SC_98
Categoria		BS7
		
Identificazione		
Indirizzo		Via Martinoli
Dati		
Superficie		558
Gestione		
Proprietà		pubblica
Caratteristiche		
tipologia parcheggio		parcometro
n° posti auto stimato		25
tipologia pavimentazione		asfalto


Identificativo SC_99	
Categoria BS7	
	
Identificazione	
Indirizzo	Via Torricella
Dati	
Superficie	1523
Gestione	
Proprietà	pubblica
Caratteristiche	
tipologia parcheggio	libero
n° posti auto stimato	48
tipologia pavimentazione	asfalto


Identificativo SC_177	
Categoria BS7.2_parcheggi a raso	
	
Identificazione	
denominazione	Parcheggio
indirizzo	Via XX Settembre
Dati	
superficie lotto	531
Costi previsti	
	€ 50.000


Identificativo SC_179	
Categoria BS7.1 parcheggi in struttura	
Identificazione	
denominazione	Parcheggio incrocio via Paglia e via Bergamo
indirizzo	Via Paglia - Via Bergamo
Dati	
superficie lotto	966
Costi previsti	
	€ 176.000

Identificativo SC_180	
Categoria BS7.2_parcheggi a raso	
	
Identificazione	
denominazione	Parcheggio PII Reme
indirizzo	Via Martinoli
Dati	
superficie lotto	1005
Costi previsti	
€	150.000

Identificativo		SC_181
Categoria		BS7.2_parcheggi a raso
		
Identificazione		
denominazione		Parcheggio PII Reme
indirizzo		Via Milano
Dati		
superficie lotto		1760
Costi previsti		
		€ 230.000


Identificativo SC_182	
Categoria BS7.2_parcheggi a raso	
	
Identificazione	
denominazione	Parcheggio area edilizia pubblica
indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
superficie lotto	186
Costi previsti	
€	30.000


Identificativo SC_183	
Categoria BS7.2_parcheggi a raso	
	
Identificazione	
denominazione	Ampliamento parcheggio Cimitero
indirizzo	Via Gobetti
Dati	
superficie lotto	500
Costi previsti	
€	70.000

Identificativo SC_184	
Categoria BS3 spazi verdi	
	
Identificazione	
denominazione	Parco Alto Torricella
indirizzo	Via Ronchi
Dati	
superficie lotto	7328
Costi previsti	
	€ 125.000

Identificativo SC_185	
Categoria BS3_spazi verdi	
	
Identificazione	
denominazione	Parco Basso Torricella
indirizzo	Via Torricella
Dati	
superficie lotto	13227
Costi previsti	
€	500.000

Identificativo SC_186	
Categoria BS3 spazi verdi	
	
Identificazione	
denominazione	Area archeologica del Castelliere
indirizzo	Via del Castelliere
Dati	
superficie lotto	6431
Costi previsti	
	€ 20.000

Identificativo SC_187	
Categoria BS3 spazi verdi	
	
Identificazione	
denominazione	Verde attrezzato PII Reme
indirizzo	Via Martinoli
Dati	
superficie lotto	314
Costi previsti	
	€ 10.000

Identificativo		SC_188
Categoria		BS6 verde di connessione
		
Identificazione		
	denominazione	Verde di mitigazione area produttiva
	indirizzo	Via Bergamo
Dati		
	superficie lotto	3575
Costi previsti		
	€	30.000

Identificativo SC_189	
Categoria BS6 verde di connessione	
	
Identificazione	
denominazione	Verde area residenza pubblica
indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
superficie lotto	510
Costi previsti	
	€ 20.000


Identificativo SC_190	
Categoria BS3 spazi verdi	
	
Identificazione	
denominazione	Area archeologica del Castelliere
indirizzo	Via del Castelliere
Dati	
superficie lotto	7602
Costi previsti	
€	30.000

Identificativo SC_191	
Categoria	BS3_spazi verdi
	
Identificazione	
denominazione	Verde attrezzato PII Reme
indirizzo	Via Martinoli
Dati	
superficie lotto	241
Costi previsti	
€	5.000


Identificativo SC_194	
Categoria	BS6 verde di connessione
Identificazione	
denominazione	Verde di arredo PII Reme
indirizzo	Via Martinoli
Dati	
superficie lotto	133
Costi previsti	
	€ 2.000


Identificativo SC_195	
Categoria BS6_verde di connessione	
	
Identificazione	
denominazione	Area verde
indirizzo	Via Parte
Dati	
superficie lotto	22
Costi previsti	
€	600


Identificativo SC_197	
Categoria BS2_ di interesse generale	
	
Identificazione	
denominazione	Ampliamento Cimitero
indirizzo	Via Gobetti
Dati	
superficie lotto	1538
Costi previsti	
€	611.000


Identificativo SC_199	
Categoria BS2_ di interesse generale	
	
Identificazione	
denominazione	EX sede CAI
indirizzo	Via XX Settembre
Dati	
superficie lotto	194
Costi previsti	
	€ 50.000


Identificativo		SC_200
Categoria		BS10 per la mobilità
		
Identificazione		
denominazione		Piazzola di manovra
indirizzo		SP 53
Dati		
superficie lotto		557
Costi previsti		
		€ 50.000

Identificativo SC_201	
Categoria BS11_residenza per l'affitto	
	
Identificazione	
denominazione	Area edilizia residenziale pubblica
indirizzo	Villaggio Borlezza
Dati	
superficie lotto	2688
Costi previsti	
€	2.000.000

Identificativo		SC_202
Categoria		BS5_piazze e pedonali
		
Identificazione		
denominazione		Area pedonale Rifugio Sette Colli
indirizzo		Via Altopiano Sette Colli
Dati		
superficie lotto		487
Costi previsti		
		€ 10.000

Identificativo		SC_203
Categoria		BS3_spazi verdi
		
Identificazione		
denominazione		Verde promontorio Lucchini
indirizzo		Impianto industriale Lucchini
Dati		
superficie lotto		2057
Costi previsti		
		€ 0 - aree demaniali

Identificativo SC_204	
Categoria	BS3_spazi verdi
	
Identificazione	
denominazione	Rimessaggio area Lucchini
indirizzo	Impianto industriale Lucchini
Dati	
superficie lotto	378
Costi previsti	
€	0 - aree demaniali

Identificativo SS_32	
Categoria F3 sanitarie	
	
Identificazione	
denominazione	Ampliamento Casa di Riposo Serenità
indirizzo	Via Gobetti
Dati	
superficie lotto	2455
Costi previsti	
	€ 0