



FOTOGRAFIA 1: torrente Borlezza –
Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto in
corrispondenza del viadotto della SS 42



FOTOGRAFIA 2: torrente Borlezza -
Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto
immediatamente a valle del viadotto
della SS 42



FOTOGRAFIA 3: torrente Borlezza-
Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto a
monte dell'opera di presa alla quota di
240 m slm




FOTOGRAFIA 4: torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto a monte dell'opera di presa alla quota di 240 m slm




FOTOGRAFIA 5: torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto a monte dell'opera di presa alla quota di 240 m slm



FOTOGRAFIA 6: torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1) nel tratto immediatamente a monte dell'opera di presa alla quota di 240 m slm



FOTOGRAFIA 7: torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1): sbarramento dell'opera di presa alla quota di 240 m sim circa



FOTOGRAFIA 8:
confluenza fra il torrente
Borlezza-Tinazzo (corso
d'acqua n° 1) e il torrente
Oneto (comune di Castro)

FOTOGRAFIA 9:
torrente Borlezza-
Tinazzo (corso
d'acqua n° 1)
immediatamente a
valle della confluenza
del torrente Oneto






FOTOGRAFIE 10-11: l'incrocio stradale e la ex SS 42 al confine con Castro sono stati realizzati su un viadotto che ha chiuso completamente la forra del torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1); questa è ancora visibile in sito nei punti indicati dalla freccia



FOTOGRAFIA 12: forra del torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1) ancora visibile a lato della ex SS 42 al confine con Castro



FOTOGRAFIA 13: torrente Borlezza-Tinazzo (corso d'acqua n° 1). All'altezza del settore rappresentato in fotografia il corso del torrente è stato deviato di circa 90° rispetto all'andamento naturale (che coincide all'incirca con il confine fra Castro e Lovere) e fatto defluire in un cunicolo che decorre con direzione nord-sud entro il territorio del Comune di Castro. Nella fotografia è visibile l'imbocco del cunicolo



FOTOGRAFIA 14: torrente Val Vendra (corso d'acqua n° 12) nel tratto immediatamente a valle di Via Carassone



FOTOGRAFIA 15: torrente Val Vendra (corso d'acqua n° 12) nel tratto a monte di via Davine



FOTOGRAFIA 16: torrente Val Vendra (corso d'acqua n° 12) in corrispondenza di via Davine



FOTOGRAFIA 17: torrente Val Vendra (corso d'acqua n° 12): tratto immediatamente a monte dell'intubamento presso l'incrocio via Valvendra-via Nullo



FOTOGRAFIA 18: torrente Val Vendra (corso d'acqua n° 12): punto di intubamento presso l'incrocio via Valvendra-via Nullo



FOTOGRAFIA 19: corso d'acqua n° 15 nel tratto immediatamente a monte di Via Carassone



FOTOGRAFIA 20: torrente Val Marino ovest (corso d'acqua n° 16) nel tratto immediatamente a monte di Via Carassone



FOTOGRAFIA 21: torrente Val Marino ovest (corso d'acqua n° 16) nel tratto a monte di Via Davine



FOTOGRAFIA 22: torrente Val Marino ovest (corso d'acqua n° 16) nel tratto immediatamente a monte di Via Davine (imbocco tratto intubato)



FOTOGRAFIA 23: torrente Val Marino est (corso d'acqua n° 17) nel tratto immediatamente a monte di Via Davine



FOTOGRAFIA 24: corso d'acqua n° 19 nel tratto all'altezza del fabbricato alla quota di 833,7 m slm



FOTOGRAFIA 25: dolina all'interno della quale termina il corso d'acqua n° 23




FOTOGRAFIA 26: tratto iniziale del corso d'acqua n° 29



FOTOGRAFIA 27: corso
d'acqua n° 32



FOTOGRAFIA 28: torrente Val
Rescudio (corso d'acqua n° 22)
presso l'attraversamento alla
quota di 742,7 m slm



FOTOGRAFIA 29: torrente Val
Rescudio (corso d'acqua n° 22)
immediatamente a valle
dell'attraversamento alla quota di
742.7 m slm




FOTOGRAFIA 30: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) presso l'attraversamento alla quota di 620 m slm circa



FOTOGRAFIA 31: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) tratto immediatamente a monte dell'abitato di Qualino



FOTOGRAFIA 32: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) tratto di valle lungo l'abitato di Qualino



FOTOGRAFIA 33: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) tratto immediatamente a monte di Via Davine

FOTOGRAFIA 34: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) tratto immediatamente a monte di Via Marconi



FOTOGRAFIA 35: torrente Val Rescudio (corso d'acqua n° 22) tratto immediatamente a valle di Via Marconi

